

Ricevimento campione: 10-06-08

Emissione rapporto: 24-07-08


Relazione composta da n° 5 allegati.

Denominaz.campione: SEDIA QUEEN

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 94063**

Elenco prove eseguite

1. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000
2. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000
3. Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2000
4. Urto sul sedile EN 1728:2000
5. Urto sullo schienale EN 1728:2000



Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.


RAPPORTO DI PROVA**94063 / 1**

Ricevimento campione: 10-06-08

Esecuzione prova: 20-06-08

Emissione rapporto: 24-07-08

Denominaz. campione: SEDIA QUEEN

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
ITALY**Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000**

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	680	10	Nessun difetto

Annotazioni :

Per evitare il ribaltamento, la prova è stata eseguita applicando sullo schienale una forza di 680 N, anziché 700 N, come previsto dalla EN 1728/00.

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2


Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	10	Nessun difetto


Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto

Paolo Baluto

Il Direttore
dott. Andrea Giayon

RAPPORTO DI PROVA**94063 / 2**PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
ITALY

Ricevimento campione: 10-06-08

Esecuzione prova: 20-06-08

Emissione rapporto: 24-07-08

Denominaz.campione: SEDIA QUEEN

Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000



Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	200.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.


RAPPORTO DI PROVA**94063 / 3**

Ricevimento campione: 10-06-08

Esecuzione prova: 14-07-08

Emissione rapporto: 24-07-08

Denominaz.campione: SEDIA QUEEN

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
ITALY**Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2000**

Fatica del fronte anteriore del sedile par. 6.8

Risultati della prova:

Punti di applicazione sul sedile	Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
80 mm dai bordi anteriore e laterali	1.000	100.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto
Paolo BeluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**94063 / 4**

Ricevimento campione: 10-06-08

Esecuzione prova: 21-07-08

Emissione rapporto: 24-07-08

Denominaz.campione: SEDIA QUEEN

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
ITALY**Urto sul sedile EN 1728:2000**

Urto sul sedile par. 6.15

Risultati della prova:


Massa d'urto kg	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
25	300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giayon


RAPPORTO DI PROVA**94063 / 5**

Ricevimento campione: 10-06-08

Esecuzione prova: 21-07-08

Emissione rapporto: 24-07-08

Denominaz.campione: SEDIA QUEEN

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
ITALY**Urto sullo schienale EN 1728:2000**

Urto sullo schienale par. 6.16

Risultati della prova:

Angolo di rotazione °	Massa d'urto kg	Numero di urti	Osservazioni
68	6,5	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giavon